Dehnungsfuge ist vorhanden und kann nicht verschoben werden !!

Taufbecken

Tabernakel

Marienverehrung

Ambo

Altarbereich

VK 1. Stufe

VK 2. Stufe

Y-Achse

X-Achse

Sauberlaufzone